

Inleiding Onderhoudsplan st. Barbara begraafplaats

In de afgelopen 100 jaar is de "tuin" van de st. Barbara met zorg beplant en onderhouden. Er is in die jaren gekozen voor passende en vaak ook bijzondere planten en bomen. Nu is de tijd gekomen dat bomen hun houdbaarheidsdatum overschrijden en er naar de langere termijn moet worden gekeken.

Daarom is aan het bedrijf Bleekemolen Bomen gevraagd een boom technisch onderzoek te doen op de hele begraafplaats en op basis daarvan een advies te geven voor onderhoud.

In een eerder stadium zijn wij ervan uitgegaan dat de hele centrale laan van coniferen vervangen zou moeten worden. Uit nader onderzoek bleek dat dit gezien de conditie van de bomen niet nodig was, maar dat er wel andere bomen aan vervanging toe waren. Zo is een integraal plan ontstaan waarbij de diversiteit in beplanting blijft en de vitaliteit van het hele bomen en struiken bestand wordt verbeterd en weer klaar is voor de komende jaren. In dit plan maken we een start met een planning voor de periode 2020-2025.

In de bijlage treft u aan:

- Verslag bomen technisch onderzoek Bleekemolen
- Kaart van de begraafplaats met de locatie van de genoemde bomen en de benodigde actie
- Lijst van te vervangen bomen met voorstel voor de nieuwe planten
- Lijst van bomen waarvoor een rooivergunning aangevraagd wordt
- Tijdpad van vervangen/onderhoud

Op grond van dit plan zullen wij de Gemeente Hilversum verzoeken ons te ontheffen van leges voor het rooien voor de genoemde bomen, met de volgende argumenten:

- De te rooien bomen zijn in slechte conditie en vormen een gevaar voor de bezoekers
- De te rooien bomen zullen worden vervangen door bomen met een gelijksoortige uitstraling, passend in de omgeving
- De Stichting Begraafplaats st. Barbara investeert in diversiteit en samenhang in beplanting en kiest voor een kwalitatief hoogwaardig park.

Bestuur Stichting Begraafplaats st. Barbara te Hilversum

Kort overzicht akties onderhoud Barbara.

n.a.v. rapport Bleekemolen nov 2019

Vellen, vervangen, “plof”, en tzt aktie op dit gebied

14, 43, 56, 70, 75, 79, 85, 93, 97, 108,137, 148, 149 (aanvulling beheer: 134, 133, 88, 87, 48, A6, A3, 7 en niet 56)

Onderhouds aandacht

Snoeien

1, 16, 32, 57, 60, 64, 72, 80, 81, 94, 114, 135, 147, 150


Kroon aandacht

3, 90, 109, 110, 111, 129, 130, 136, 161

Boompaal weghalen

19, 22, 49

Plattegrond met geplande acties per boom



Plattegrond te roeien bomen met boom nummers

